

СОГЛАСОВАНО



Председатель Курского РО ОООИ  
«Общероссийское общество глухих»  
А.В. Качергис  
20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 108»  
О.Ж. Черникова  
20 18 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере  
образования (далее — услуги)  
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 108»

## **I. Краткая характеристика объекта**

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 305016, г. Курск, ул. Чернышевского, дом 9

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 2040,9 кв.м
- часть здания \_\_ - \_\_. (или помещение на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже),
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4943,00 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №108», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №108»

Адрес места нахождения организации: 305016, г. Курск, ул. Чернышевского, д.9

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: комитет образования города Курска 305004, город Курск, улица Радищева, дом 103

## **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населения**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 232

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,

дистанционно): обеспечение доступа к месту предоставления услуги

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 2 до 8 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями умственного развития, нарушениями слуха

### III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условии доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	отсутствуют
5	пандусы	отсутствуют
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	отсутствуют
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствует
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на	отсутствует

	контрастном фоне	
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	иные	отсутствуют

**IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая	да

	обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
12	иные	отсутствуют

**V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 	Сроки
1	Таблицы Брайля	До 2030 года при выделении финансирования
2	Поручни	До 2030 года при выделении финансирования
3	Пандусы	До 2030 года при выделении финансирования
4	Раздвижные двери	До 2030 года при выделении финансирования
5	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	До 2030 года при выделении финансирования
6	Дублирование необходимой для инвалидов информации, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками,	До 2030 года при выделении финансирования

	выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой	
7	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	До 2030 год при выделении финансирования

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Выполнение работ для предоставления услуг в соответствие с требованием законодательства при наличии финансирования	До 2030 год при выделении финансирования

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Курского РО ОООН

«Всероссийское общество глухих»



Качергис А.В.

2018г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 7

«01» 10 2018г.

г. Курск  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №108»  
1.2. Адрес объекта г. Курск ул. Чернышевского, дом 9  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2040,9 кв.м  
- часть здания            -            этажей (или на            -            этаже),            -            кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4943,00 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального -  
1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №108» (МБДОУ ««Детский сад комбинированного вида №108»»)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 305016 город Курск, ул. Чернышевского, дом 9

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация дополнительное образование детей и взрослых

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, маршрутное такси

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	-
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)	1-2	1-3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)	16-17	19-20
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	30-33	36 38-47
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	34-35	48-49
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У)	-	-

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, У)**  
**4. Управленческое решение (проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
	<b>Все зоны и участки</b>	индивидуальное решение с ТСП

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030 года

в рамках исполнения проектная документация

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В**  
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*  
 требуется \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется \_\_\_\_\_

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется \_\_\_\_\_

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: В случае возникновения необходимости перевода русского жестового языка (РЖЯ) заявителем, вступает в силу соглашение между МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №108» и Курским РО ОООИ "Всероссийское общество глухих", которые предоставляют переводчика РЖЯ.

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
*(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа(входов) в здание                  | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>8</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>-</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 25 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель  
рабочей группы  
(Должность, Ф.И.О.)  
(Подпись)

Заведующий О.М. Чуриков

Члены рабочей группы:

Зам. зав. группой по АХР Афанасий А.А. Краемникова (Подпись)

Зам. зав. группой по УВР Гуцу И.И. Бунисев (Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

Председатель КРО ВОИ, Волг. Комитет А.В. (Подпись)

И.И. Гуцу КРО ВОИ, Волг. Комитет И.А. (Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «01» 10 2018 г. (протокол № 1)  
Комиссией(название) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 108», 305016, г. Курск, ул. Чернышевского, д. 9  
 Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Вход (входы) на территорию	есть	1-2	1-3	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	К, С, Г, О	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Устройство турникета, замена калитки, ворот, оборудование съезда на тротуар
2.	Путь (пути) движения на территории	есть	3-4	4-5	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	К, С, Г, О	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Оснащение визуальным и, тактильным и, акустическими и другим специальным оборудованием для МГН
3.	Лестница (наружная)	есть	5-13	6-14	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	К, С, Г, О	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Оснащение визуальным и, тактильным и, акустическими и другим специальным оборудованием для МГН
4.	Пандус (наружный)	нет	-	-		К, О	Капитальный ремонт	Установка пандусов
5.	Автостоянка и парковка	нет	-	-		все	индивидуальное решение с ТСР	Обустройство автостоянки и парковки
	ОБЩИЕ требования к зоне				индивидуальное решение с ТСР			

**II Заключение по зоне:**

Наименование	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации по адаптации
--------------	------------------------	------------	---------------------------

структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Результаты обследования	ВНД	1-13	1-14	индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ДНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения возможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: недоступно, капитальный ремонт, новое строительство**

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 108», 305016, г. Курск, ул. Чернышевского, д. 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Лестница (наружная)	есть	5-13	6-14	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	К, С, Г, О	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Оснащение визуальными, тактильными, акустическими и другим специальным оборудованием для МГН
2.	Пандус (наружный)	нет				К, О	индивидуальное решение с ТСП	Установка пандуса
3.	Входная площадка (перед дверью)	нет	14-15	15-18		К, О	индивидуальное решение с ТСП	Строительство входных площадок
4.	Дверь (входная)	есть	16-17	19-20	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	все	Капитальный ремонт	индивидуальное решение с ТСП
5.	Тамбур	есть	18-19	21-22	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	все	Капитальный ремонт	Ремонт перекрытий, стен и индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Необходим капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСП			

**II. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Результаты обследования	ВНД	5-19	6-22	индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ИСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, капитальный ремонт, новое строительство.

**Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** ВНД в связи с тем, что на входе и внутри здания установка подъемника на крыльцо технически невозможно: входные двери открываются наружу, нет пандуса, ширина пути движения менее 1,5 метра, отсутствуют горизонтальные поручни, в туалетной комнате нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствуют тактильная плитка и контрастная окраска на путях движения, а также информационные таблички, выполненные по Брайлю.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 108», 305016, г. Курск, ул. Чернышевского д. 9  
Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	3 начимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	20-25	23-24-28	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Технические решения невозможны
2.	Лестница (внутри здания)	есть	26-29	23-28-34	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	К,О,С, Г	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Технические решения невозможны
3.	Пандус (внутри здания)	нет						Технические решения невозможны
4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						Технические решения невозможны
5.	Дверь	есть	16-17	35-38	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	К,О,С, Г	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Технические решения невозможны
6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	30-33	38-47	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне				Технические решения невозможны			

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Результаты обследования	ВНД	16-17 20-33	23-24 28-47	Технические решения невозможны

## II. Заключение по зоне:

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: недоступно, технические решения невозможны**

Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» 10 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 108», 305016, г. Курск, ул. Чернышевского, д. 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ст/нет	на плане	фото	Содержание	3 начимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	нет			Отдельных помещений нет			Технические решения невозможны
2	Зальная форма обслуживания	нет						
3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Технические решения невозможны			

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Результаты обследования	ВНД			Технические решения невозможны

**III Заключение по зоне:**

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ИСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: недоступно, технические решения невозможны**

Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» 10 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	сть/нет	на плане	фото	Содержание	3 начимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						Технические решения невозможны

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Результаты обследования	ВНД			Технические решения невозможны

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: недоступно, технические решения невозможны**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
 Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	сть/нет	на плане	фото	Содержание	3 начимо для инвалидов (категория)	Содержание	В иды работ
Жилые помещения	нет						

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Результаты обследования				

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилых помещений на объекте нет

I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 108», 305016, г. Курск, ул. Чернышевского, д. 9  
Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		ст/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Туалетная комната	есть	34-35	48-49	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	все	Капитальный ремонт	Технические решения невозможны
2.	Душевая/ ванная комната	нет						
3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Технические решения невозможны			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Результаты обследования	ВНД	34-35	48-49	Технические решения невозможны

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с учетом особенностей; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, технические решения невозможны

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 108», 305016, г. Курск, ул. Чернышевского, д. 9  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	3 начимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Визуальные средства	нет			Отсутствуют	все	Установка аудиовизуальных информационно – справочных систем; Установка тактильных: пиктограмм, схем, указателей направления движения; Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации, в том числе на языке Брайля	Индивидуальное решение с ТСП
2.	Акустические средства	нет			Отсутствуют	все		
3.	Тактильные средства	нет			Отсутствуют	С		
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Отсутствуют			

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Результаты обследования	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, индивидуальное решение с ТСП

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
на территории \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ год

№ /п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текуще го контро ля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источни к		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 108»	305016, г. Курск, Ул. Чернышев ского д.9								

Примечание : структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Регистра ОСИ

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен

частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**  
**адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры**  
**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**  
**на территории \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_ год**

№ /п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана  
 \*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

**Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры  
в приоритетных сферах жизнедеятельности  
инвалидов и других маломобильных групп населения**  
на территории \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ году\*

№№ п/п	Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество объектов	Количество доступных объектов**	Доля доступных объектов (%)
1	2	3	4	5
1.	Все сферы жизнедеятельности			
	в том числе			
2.	Здравоохранение			
3.	Образование			
4.	Социальная защита населения			
5.	Физкультура и спорт			
6.	Культура			
7.	Транспорт			
8.	Связь и информация			
9.	Жилой фонд			
10.	Потребительский рынок			
11.	Места приложения труда			
12.	Иные			

\* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

\*\* - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней  
доступности объектов (полной, частичной, условной)

фото №1(центральный вход)



фото №2



ФОТО №3 (ворота)



ФОТО №4



ФОТО № 5



ФОТО №6 (группа №1)



ФОТО №7 (группа №3)



ФОТО №8 (группа №1)



ФОТО №9 (группа № 6)



ФОТО №10 (группа №4)



Фото №11 (группа №5)



Фото № 12 (группа №7)



ФОТО № 13 (группа №5)



ФОТО № 14 (группа №2)



ФОТО №15 (центральный вход)




ФОТО №16



ФОТО №17



ФОТО №18



фото №19



фото №20



ФОТО №21



ФОТО №22



ФОТО №23



ФОТО №24



Фотота №25



Фотота №26



фото №27



фото №28



ФОТО №29



ФОТО №30



фото №31



фото №32



фото №33



фото №34



фото №35



фото №36



фото №37



фото №38



фото №39 (группа №2)



фото №40 (группа №3)



фото №41 (группа №1)



фото №42



фото №43 (группа №4)



фото №44 (группа №5)



фото №45 (группа №5)



фото №46 (группа №6)




фото №47 (группа №7)




Фото № 48



Фото № 49



ИНВЕНТАРЬ № 347-25  
 на земельном участке № 9  
 в городе Курск Ленинского района  
 Чернышевского района



Инженер Тихонова  
 - 2 января 87



А

9

Чернышевского

Ленинского

д. 10, л. 10

# 2 этаж



2 ноября 19...

Допова

Инженер

Пронумеровано, пронумеровано,  
скреплено печатью

( 5 лр ) листов.

*Кербергер Сеиде*  
Заведующий МБДОУ

«Детский сад комбинированного  
вида №108»

О.Ж. Черникова

